


MANUAL PRACTICO de los trabajos en la PAMPA SALITRERA 1930





Casa Administración y Rancho Empleados.—Oficina Brac.

LAS HABITACIONES EN LA PAMPA SALITRERA

Es frecuente oír criticar las condiciones en que se desarrolla la existencia de los obreros, en la industria Salitrera; en especial estas críticas se puntualizan respecto a las habitaciones obreras, a los Campamentos, como se le llama en lenguaje corriente, y se dice que ellos no corresponden a la importancia de la Industria, que no poseen las más elementales condiciones de higiene, que se exige en las aglomeraciones de esta naturaleza y más de alguno ha llegado a publicar que los Campamentos Salitreros son la mejor prueba de la falta de humanidad con que las Compañías Salitreras tratan a los obreros que emplean.

Si se toman en cuenta estas observaciones, puede deducirse, que en general, las viviendas de los obreros, en la región salitrera no son inferiores a las que se encuentran en otras regiones del país, en las principales ciudades, en los campos y en otras faenas o empresas industriales.

El material que está usándose en las nuevas construcciones, satisface todas las exigencias; en vez de fierro acanalado o calamina se está usando adobes hechos con material encontrado en los alrededores de las Oficinas.

Basta hacer una visita a la zona salitrera para notar inmediatamente el progreso de que hacemos mención en la transformación de las habitaciones para obreros.

La actividad con que se ha progresado, en la construcción de nuevos Campamentos, acusa en conjunto, una demostración de que los deseos de mejoramiento obrero no constituyen sólo un propósito de las Oficinas, sino una obra que es de justicia reconocer. Algunas compañías han emprendido con verdadero interés estas reconstrucciones, por lo que se puede decir que el problema ha entrado en vías de una definitiva y pronta solución.

Este progreso no ha sido lento si se considera las especiales condiciones en que se desarrolla la industria salitrera que introducen factores que influyen directamente en la solución del problema.

Hasta hace pocos años prevaleció en la Pampa el sistema de explotación en pequeña escala, lo que dió origen a la instalación de pequeñas plantas u Oficinas de proporciones reducidas que empleaban escaso número de obreros, porque los terrenos de beneficio eran de una duración limitada.

Esta causa ha determinado la construcción de Campamentos ligeros, tanto bajo el punto de vista del capital empleado, como de sus comodidades en conjunto. Si a esto se añade el temor de ver interrumpidas las faenas por las crisis periódicas que amenazan a la industria, se encuentra, si no la justificación, por lo menos una explicación del criterio y procedimientos aplicados durante largos años a la construcción de Campamentos Salitreros.

Otra razón que ha influido para ello, es la necesidad que tienen algunas Oficinas de diseminar sus faenas en diferentes puntos situados a veces a largas distancias de la planta de elaboración; donde la materia prima se presenta en manchas separadas, muchas veces por varios kilómetros de




Chalet para empleados superiores.

terrenos estériles; en tales casos hay necesidad de levantar Campamentos aislados para cien o doscientos obreros, cuya duración se limita al corto tiempo que dura la explotación de estos terrenos,

Hoy día que la política industrial salitrera tiende a la concentración de la elaboración en pocas plantas de gran capacidad y que los medios de transporte empleados han anulado las distancias, empiezan a desaparecer los motivos que durante largos años retardaron la solución del problema de la habitación, y es así, como a la fecha, se cuentan por decenas las Oficinas que poseen Campamentos modernos cuyo costo y mantención importan la inversión de gruesas sumas de dinero.

La casa de calamina, que en años pasados constituía el prototipo de la habitación pampina ha sido reemplazada por la moderna construcción de concreto o adobe cuya superioridad es indiscutible.

Este movimiento de renovación ha alcanzado a todas aquellas Compañías cuya situación financiera les ha permitido invertir gruesas sumas de



Escuela.

dinero en la construcción de nuevos Campamentos o en la modernización de los antiguos.

En todas las Oficinas, en las que, ha habido verdadero interés por la conservación de los campamentos, ellos se mantienen tan aseados y flamantes como el primer día, lo que demuestra que la mayor civilización del obrero le permite apreciar la ventaja de vivir en una habitación higiénica y moderna.

A este respecto, opiniones aisladas han expresado que la construcción de nuevos Campamentos no ha dado el resultado que de ellos se esperaba; pero lo mismo ha ocurrido en todas partes y el tiempo ha demostrado que el éxito de esta política es indiscutible. Naturalmente, ha habido casos en que por mala construcción o descuido, algunas casas se han deteriorado, pero también debe achacarse a la falta de hábitos de cuidado y limpieza de la gente obrera que a los defectos anotados.

Las costumbres del obrero pampino y sus hábitos de vida son los mismos del trabajador agrícola, pues la gran mayoría procede de la masa campesina que puebla los campos del Sur. El descuido en que hasta ahora ha vivido el obrero del campo, que en algunos casos raya en lo inhumano, sobre todo en lo que se refiere a su alojamiento, a lo que ellos nunca le han dado la importancia que en realidad merece, no le ha permitido apreciar en todo su valor, el beneficio que para la salud reporta una habitación sana y confortable. Sin embargo, es de justicia dejar constancia que una vez llegado a la Pampa comienza a darse cuenta de las ventajas de una buena habitación y al poco tiempo lo vemos convertido en un hombre que cuida de su salud y del aseo de su persona.


I. — Tipo de casa de 4 piezas para obreros casados y con familia:

Sala	4.40 x 4.10 mt.
Comedor	4.40 x 4.10 „
Reposero	2.40 x 2.40 „
Cocina	3.20 x 2.40 „
Baño	2.40 x 2.40 „
W/C	2.40 x 1.60 „
Patio	10.30 x 7.30 „
Batea	4.00 x 3.00 „

II. — Casa para empleado casado compuesta de:

Vestibulo	6.40 x 5.40
Sala	4.90 x 4.20
Comedor	4.80 x 4.20
Dormitorio	4.20 x 4.20
Dormitorio	4.20 x 4.20
Dormitorio	4.20 x 4.20
Reposero	3.20 x 2.40
Despensa	2.40 x 1.00
Cocina	3.10 x 3.00
Pieza para lavar	3.00 x 2.40
Pieza para sirviente	2.40 x 3.00
Baño y W/C	2,80 x 2.10
Patio	12.10 x 10.50
Corral	15.40 x 8.80

Si en un principio el obrero fué indiferente a los beneficios de la buena habitación, era simplemente porque no había disfrutado de un ambiente mejor; pero a medida que la buena habitación se ha ido generalizando en la Pampa, la gente se ha ido acostumbrando a vivir con mayor decencia, a la vez que ha aprendido a aquilatar sus ventajas; tan visible es el progreso alcanzado que es un hecho reconocido la preferencia que manifiesta la mayoría de los obreros contratados en el Sur por los distritos cuyas Oficinas tienen mejores habitaciones.



Casas para Capataces.—Oficinas de la Cia. Sabinello.

Creo poder afirmar, sin temor a ser desmentido, que el tratamiento dado al obrero en la pampa salitrera es superior en todo sentido al que se le da en las faenas agrícolas del sur del país, y si lo afirmo es porque conozco perfectamente el medio ambiente en que vive, tanto el obrero pampino como el sureño.

Aun cuando la pieza de más importancia en una casa es el dormitorio, puesto que es allí donde se pasa la mayor parte del tiempo, la familia del obrero no lo entiende así y reserva la mejor habitación para la sala de recibo y comedor. Como invariablemente destina a este objeto la pieza que tiene puerta a la calle, es indispensable que los cuartos interiores reúnan las condiciones higiénicas necesarias. Esto hace pensar en la conveniencia de comenzar el entablado de los pisos por las piezas interiores y no por las de la calle, como lo hacen todas las Oficinas que ponen piso



Radiadores y Estufas Eléctricas

Calor donde y cuando se necesita - sin ninguna espera ni preparativos
- sólo se consigue con los radiadores y estufas eléctricas.

Precio desde \$ 40.-

SALA DE VENTAS

CIA. DE ELECTRICIDAD DE VALPARAISO

— CONDELB 75 —

VIVENT HERMANOS & CIA.

VALPARAISO
Casilla 4119

SANTIAGO
Casilla 2588

Curtiembre - Fábrica de Calzado

Vaquetas bayas salitreras

Suelas y cueros para harneses

Cueros para talabartería y maletería

Cueros para calzado

Suela "GALLO" para calzado

Calzado especial para minas y salitreras

Calzado fino para hombres, mujeres y niños.

Zapatillas de goma marca "CLYDE" para tennis

Calzado de goma especial para basket-ball

de la Hood Rubber Products Co. de Watertown, Mass. U. S. A.

Señores Salitreros

VALPARAISO — ANTOFAGASTA
IQUIQUE

PAPAS

PÍDALAS A

Roberto Otaegui P.

SAN FELIPE

Fundo "El Monasterio" — Chacra "El Carmen"



Iglesia.—Oficina Chacabuco.

de madera a una sola pieza en cada casa. El piso de madera tiene mucho más valor en el dormitorio que en el comedor, sobre todo si se toma en cuenta el escaso porcentaje de personas que en la pampa disponen de un catre para dormir.

Es tal el hábito que tiene la gente de vivir apiñada en un sólo cuarto, que es frecuente ver una pieza vacía o casi vacía al lado de otra donde hay tres o más camas. Esta mala costumbre hay que combatirla exigiendo la distribución proporcionada de las camas en diferentes cuartos; naturalmente, lo primero es acomodar a cada familia en una casa adecuada al número de sus miembros, sin lo cual el asunto falla por su base.

Otra pésima costumbre, propia del obrero pampino, es admitir en su dormitorio a cuanto animal doméstico vive en su casa: perros, gatos, gallinas y conejos, se echan sobre las camas como si estuvieran en el patio y duermen allí, sin que a nadie ésto le llame la atención.

Nada hay, después del alimento, que influya tanto en la energía del hombre de trabajo como el buen reposo, o lo que es lo mismo, la cama en que duerme. Generalmente se piensa que por estar acostumbrado a dormir en el suelo, el obrero no gana nada con dormir en buena cama, pero esta apreciación carece en absoluto de lógica y fundamento. Desde luego, siempre resulta malsano dormir en el suelo, sobre todo en la pampa a causa de lo mucho que se enfría durante la noche. Además, una cama dura, como lo es el 90 % de las que hay en la pampa, no permite a los músculos recuperar su elasticidad y vigor por la misma contracción en que se mantiene durante el reposo. De ahí pues, la importancia fundamental que tiene el catre, para dormir.